

Захтев за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад


Дана 14.06.2024. године извршен је интерни преглед вестибила крила Б станице Нови Сад и утврђени су недостаци. Dana 04.07.2024. године Комисија је извршила преглед и установила да су претходно поменути недостаци у већој мери отклоњени.

Недостаци који нису отклоњени не представљају услов за интерну примопредају. Недостаци који нису отклоњени су следећи:


- Шема осигурача
- Рукохват око лифта је потребно фиксирати и додати ћео лајсну
- Поставити табле за слабовиде и Брајеве плочице на рукохватима
- У просторији БЛ3 је пукло стакло
- Унутрашњи ходник - грађевински средити зид изнад старе разводне табле
- Унутрашњи тоалет - бојлер нема прекидач и фали плочица код виц шоље
- Галерија (Б11) - затворити рупе иза стубова
- Просторија Б16 - попунити рупу у зиду
- Просторија Б14 - утичница на зиду треба да се фиксира и прозор није у функцији
- Неопходно је очистити цео објекат

Овим записником се потврђује да се вестибил у крилу Б станичне зграде Нови Сад може користити за путнике. Сва одговорност за исправност уређаја и безбедност особља и путника је на Извођачу радова до коначне примопредаје целог објекта. Уколико се за било који недостатак утврди да је проузрокован експлоатацијом вестибила и нестручним коришћењем опреме, тај трошак сноси Инвеститор, док одговорност за друге недостатке, уколико се утврди да су последица неквалитетног извођења радова, припада Извођачу радова.


Извођач:


Извођач
Запис 04.07.3
Блок 2024.7.3

Стручни надзор:


Стручни надзор
Радован Јанчић
Марко Јанчић
Марко Јанчић

Инвеститор:


Бонд Јуна
Андреја Јанчић
Investor